

Firma

## Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

#### Softa-Man acute

enthält bis 55% Ethanol (Leichtentzündlich), bis 25% Propan-1-ol (Leichtentzündlich, Reizend), bis 1% Butanon (Leichtentzündlich, Reizend), Flammpunkt 21°C  
klare, farblose, wassermischbare Flüssigkeit mit typischem Geruch; leicht flüchtig.  
MAK Ethanol: 960 mg/m<sup>3</sup> bzw. 500 ppm; MAK Butanon: 600 mg/m<sup>3</sup> bzw. 200 ppm.

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Reizend

Entzündlich.  
Gefahr ernster Augenschäden.  
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
Entzündliche Flüssigkeiten. Die frei werdenden Alkoholdämpfe können durch heiße Oberflächen, Flammen, Glut, elektrische Geräte (Schaltfunken), statische Elektrizität (Entladungsfunken "aufgeladener" Personen) oder Laserstrahlung zur Entzündung oder Explosion gebracht werden.

### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Behälter dicht geschlossen halten.  
Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen.  
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
Niemals zur Flächen- oder Gerätedesinfektion verwenden. Niemals Händedesinfektion in der Nähe von Zündquellen durchführen, nicht rauchen. Vor Einsatz elektrischer Geräte Abtrocknung auf der Haut abwarten.  
Gesamtvorrat im Arbeitsbereich aus Gründen des vorbeugenden Brandschutzes weitestgehend beschränken (z.B. auf max. Wochenbedarf). Nicht zusammen mit Druckgasflaschen aufbewahren und nicht in Fluren, Treppenhäusern oder Fluchtwegen.

Hautschutz: Hände regelmäßig mit Hautpflegemittel eincremen.



### VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr:  
112

Bei Verschütten: Ausgelaufene Flüssigkeit sofort feucht aufnehmen, sofort Zündquellen im Gefahrenbereich, insbesondere in Bodennähe, beseitigen. Nach Möglichkeit elektrische Geräte aus unmittelbaren Gefahrenbereich entfernen, aber nicht schalten und Stecker im Gefahrenbereich nicht ziehen (Zündfunken!). Für gute Lüftung sorgen.  
Aufwischtücher mit Wasser ausspülen, niemals alkoholfleucht zum Abfall geben, Brandgefahr!

Löschmittel: Verfügbarer Feuerlöscher, Wasser



### ERSTE HILFE



Arzt:

Nach Augenkontakt: Sofort mit fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mind. 15 min spülen. Augenarzt aufsuchen.  
Nach Einatmen: Frischluft; bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  
Nach Verschlucken: Sofort reichlich Wasser trinken lassen. Sofort Arzt bzw. Notruf!  
Nach Kleidungskontakt: Durchtränkte Kleidung sofort ablegen, Brandgefahr!



### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen.

Datum: 01.12.2014

Nr.: 00056-0230

Datum:

Unterschrift: